



FRÁRENNISLAGNIR OFAN BOTNPLÖTU 1:50

HITAVEITULÖGN Ø25  
VATNSLÖGN DN32 PEH  
Í DN60 PEH ÍDRÁTTARRÖRI



NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN F001  
ÖLL MÁL Á TEIKNINGU Í MILLIMETURUM  
EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU  
MÁLSETNING Á SALERNISSTÖTUM MIDAST VIÐ  
AD FJARLEGG Í MIÐJAN STÓT FRÁ FULLFRÁ-  
GENGNUM VEGG SE 150 mm  
MÁLSETNING Á HANDLAUGARSTÖTUM MIDAST  
VIÐ AD FRÁRENNISLÖGUM LENDI VIÐ INNVEGG  
FRÁRENNISLAGNIR SKULU VERA Á FROSTFRÍU  
DÝPI VIÐ UNDIRSTÖÐUVEGG ÞAR SEM LAGNIR  
KOMA FRÁ HÓSI  
MINNSTA DÝPT Á REGNVATNSLÖGNUM 60 sm  
UNDIR JARÐVEGSGYFIRBORDI

1/10/18  
ADALHÖNNUÐUR OG BÚÐARÞOLSHÖNNUÐUR  
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

SKÓGARHÓLAR 18  
620 DALVÍK



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF  
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK  
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN.	FRÁRENNISLAGNIR LAGNIR OFAN BOTNPLÖTU		
MÆLIKVARDI	1:50	DAGS.	SEPT 2018
TEIKNING	F 003	VERK	V18-302
BREYTING		YFIRFARID	S.E.